

Written By: Ingo Ernsting




## INTRODUCTION

Check Q104 and replace if necessary.




## Step 1 — Transistor receiving part



- Location of Q104 (KTK 161)
- replace transistor.

## Step 2



- unsolder here

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.